




Signatur	
	Vandløb og grøfter
	Projektområde
	Skovvej
	Vandstandsmålestation
	Håndboring
	Vandspejlskote juli '17

Natur Rådgivningen www.naturogvand.dk		Mariagerfjord KOMMUNE	
Sag:		Brændemose. LIFE14, Højmoser i Danmark	
Emne:		Oversigtskort, vandspejle og borer	
Udført: NSR	Dato: 27.07.2016	Skala: 1:1.000	Bilag 1