


Sag: LIFE14, Højmoser i Danmark, Holmegaard Mose  
Emne: Vandspejlsforhold opmålt 2.-7. april 2018

Udført: NSR Dato: 21.10.2018 Skala: 1:8.000 Bilag 2



Signaturer

- Projektområde
- Oplandsgrænse
- Vandløb/grøft
- Vandstandsmåler
- Vandspejlskote i m DVR90